


- * 過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2~1.5倍程度を目安にしてください。
- * 漏電ブレーカーを必ず設置してください。



モーター・ファン 鋼板製